

【树立和践行正确政绩观——聚焦煤炭领域安全发展高质量发展】

常见安全违章红线

以下行为属于煤矿安全红线，一旦触碰极易引发重特大事故，要坚决做到“十二严禁”：

- 1.严禁布置隐蔽工作面、超层越界开采。
- 2.严禁破坏安全监控设施设备，屏蔽、遮挡、挪移瓦斯传感器，或者在没有瓦斯传感器采掘工作面作业。
- 3.严禁非法用工，非法分包转包。
- 4.严禁不带人员定位卡入井；

携带烟火、非防爆电子设备等入井；无证上岗、酒后上岗、疲劳上岗。

- 5.严禁强令职工冒险作业、违章指挥。
- 6.严禁瓦斯超限作业、无风微风作业。
- 7.严禁空顶作业、顶板隐患未处理冒险作业。
- 8.严禁发现透水、火灾、瓦斯等异常预兆不撤离、不汇报，冒险组织生产作业。

9.严禁带电检修、违章接线、电气设备失爆运行。

- 10.严禁行车行人、跨越运转设备、违规操作运输设备。
- 11.严禁隐瞒隐患、谎报数据、漏检假检、拒不整改隐患；或者事故隐患未闭环整改，擅自复工复产。
- 12.严禁迟报、漏报、谎报、瞒报事故及涉险事故。

（张毅）


来源：《山西日报》（2026年7月12日 2版）



防汛防洪

避险自救互救攻略

- ◆ 当发生城市内涝时，不要在地下人行道、地下商场、地下车库等内涝高发地驻留。
- ◆ 若身处地下公共场所，应在工作人员的指导下有序地疏散、撤退，撤离的过程中防止发生摔伤跌倒踩踏事件。
- ◆ 不要在积水路段上行走，不要靠近有漩涡的地方，防止跌入水井、地坑。



晋中日报·晚报版宣

矿难发生如何自救？



瓦斯爆炸

- 01 迅速背向空气震动的地方卧倒，用湿毛巾捂口鼻，减少肉体外露。
- 02 迅速戴好自救器，辨清方向，沿避灾路线尽快进入新鲜风流离开灾区。
- 03 避灾时，应用敲击的方式，有规律并间断地发出呼救信号，向营救人员指示躲避处的位置。

矿井火灾

- 01 沉着冷静，迅速戴好自救器。
- 02 位于火源进风侧人员，应迎着新风流撤退。
- 03 位于火源回风侧人员，如果距火源较近，且火势不大，应迅速冲过火源，撤到回风侧，迎风撤退；如果无法冲过火区，则沿回风撤退一段距离，找捷径绕到新鲜风流中再撤退。
- 04 迅速地辨认出发生火灾的地方和风流方向，然后俯身摸着铁道或铁管有秩序地外撤。

透水事故

- 01 首先要尽力判明水源性质，并用最快的方式通知附近地区的工作人员一起按规定的路线撤出。
- 02 要手扶支架，躲过水头冲击后向高处走，进入上一个水平位，然后出井。
- 03 假如出路已经被水隔断，应迅速寻找井下位置最高、离井筒或大巷最近的地方暂时躲避，并敲打轨道或水管，发出呼救信号。
- 04 人员撤出透水地区以后，要立即紧紧关闭水闸门。

冒顶事故

- 01 减少个人呼吸量，静卧休息，并注意加强支护以防继续冒顶。
- 02 被堵处如果有压风管路，可打开阀供氧，人员可倚在管路出口附近。
- 03 若发现堵住出口的煤矸量不大时，应采取轮流撞煤矸的方法，并注意顶安全，经常敲打物体向救护人员发出信号。

本报综合整理