

【树立和践行正确政绩观——聚焦煤炭领域安全发展高质量发展】

安全管理缺失 违规转包分包

——陕西华电榆横煤电有限责任公司小纪汗煤矿“6·6”坠井事故案例

2025年6月6日,陕西华电榆横煤电有限责任公司小纪汗煤矿(以下简称小纪汗煤矿)中央进风立井供水管路更换过程中发生坠井事故,造成2人遇难,直接经济损失365.99万元。

事故直接原因。该矿在更换中央进风立井供水管路过程中,作业人员违章乘坐自制吊篮升井,冗余提升钢丝绳被卷入电动卷扬机滚筒与机壳夹缝内摩擦撕裂断开,人员随吊篮坠落,导致事故发生。

事故暴露出的主要问题。(一)小纪汗煤矿。一是外委工程“一包了之”。未明确专门部门对外委工程进行统一管理,在施工方案未经审批、安全技术措施未制定、安全协议未签订、人员未经培训的情况下,违规同意开工。二是安全管理缺失。未明确中央进风立井日常管理责任单位,中央进风立井井口工业视频未接入调度指挥中心,未对项目施工情况进行跟进检查。三是未严格按照国家矿山安全监察局陕西局、榆阳区能源局部署要求,开展承包转包、动火作业、高处作业、外包作业

等专项排查整治,该矿实际存在26家外委队伍,自查只填报7家。四是汲取事故教训不深刻,迟报事故。对事故警示信息置若罔闻,学习贯彻流于形式,未深刻汲取其他矿山井筒坠亡事故教训;17时40分发生事故,直至21时35分才向监管部门报告。

(二)施工单位。一是违规层层转包分包。陕西日升矿业违规将资质借给自然人高某某参与竞标,对中标后项目施工情况未跟踪管理;高某某以陕西中禄泽公司(不具有施工资质)的名义,将工程转包给陕西沐和鼎信公司(不具有施工资质),陕西沐和鼎信公司又将工程转包给自然人冯某某,冯某某通过App、微信群招聘临时人员,组建“路边队”具体实施作业。二是故意弄虚作假。陕西沐和鼎信公司在未编制安全技术措施、未签订安全协议的情况下,伪造其他公司公章、签名,骗取开工报告。三是设备设施配备、检测不合规。冯某某购买不符合煤矿安全施工作业的设备,私自改装后投入使用,未进行强度验算,也未正确安装使用,使用过程中未进行检查维护,事故发生前钢丝

绳已出现多处断丝、被夹痕迹。四是未开展安全教育培训。冯某某未对入井作业人员组织安全培训,未向入井作业人员提供安全帽、矿灯、自救器等防护装备,违章指挥工人入井进行高风险作业。

(三)华电煤业集团。督促华电榆横煤电公司落实对小纪汗煤矿的安全生产主体责任不到位,未明确小纪汗煤矿2025年度包保联系责任领导。2025年以来,对小纪汗煤矿开展安全检查4次,未发现小纪汗煤矿在“两外”(外委工程和外协用工)管理方面存在的突出问题,驻矿工作组未督促小纪汗煤矿加强“两外”管理,对小纪汗煤矿中央进风立井供水管路高风险作业掌握不清。

(四)榆阳区能源局。未严格落实煤矿安全生产属地监管责任,对小纪汗煤矿外委队伍情况排查检查不力,驻矿安全监督员对小纪汗煤矿外委队伍违规进场作业等行为失察。

调查处理情况。对26名相关责任人员提出追责问责建议。对小纪汗煤矿处以事故罚款360万元、其他违法行为罚款186万元,责令停产整顿。

来源:《山西日报》(2026年07月31日 第03版)



粮食是生命的源泉
安全是幸福的保障

三招、四步、六常识

燃气安全必知

三招教你判断燃气是否泄漏

1 闻臭味

燃气泄漏会有类似“臭鸡蛋”的味道,发现燃气泄漏应保持冷静,迅速疏散家人、邻居

2 涂抹洗洁精

用洗洁精涂抹在燃气表、燃气管道、阀门等各连接处,如有气泡证明有漏气现象

3 观察燃气表

关闭家中燃气具,在不用气的情况下,燃气表的指针仍在移动,可判断燃气有泄漏

四步掌握燃气泄漏应对法则

1 异味明显,关闭气源开窗通风

2 杜绝明火,不开关电源、电气设备

3 迅速撤离,阻止无关人员靠近

4 撤离至安全区域后,报警抢险抢修

六个必知安全常识

1 定期查软管

定期检查连接燃气具的软管是否脱落、老化、漏气、磨损若发现问题及时联系燃气公司进行更换

2 用气不离人

用气不离人,厨房禁用第二气源使用完毕后,要关好灶具开关、灶前阀若长时间外出,还需关闭前阀

3 管道不挂物

不在燃气管道上缠绕电线或悬挂物品不包裹燃气表、热水器等燃气设施及附属管道

4 不堆放杂物

燃气表、燃气灶、热水器等燃气设施的周围不要堆放废纸、塑料制品、干柴、汽油、竹篮等易燃物品和杂物

5 保持安全距离

停放车辆或其他大型设备设施时注意与燃气管道、调压箱等设施保持安全距离注意架空管线限高标识不得强行通过

6 不得损毁、作他用

不得擅自拆除、移动燃气设施不移动、遮盖、涂改燃气设施的安全警示标志严禁将燃气管道作为负重支架或接地引线

来源:中华人民共和国应急管理部